



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

REQUERIMENTO Nº 15/2024

Senhor Presidente

Senhores Vereadores

Após a realização de uma manutenção pela empresa Sabesp na Rua Dr. José Benedito de Almeida Ribeiro, nº 146, no bairro Parque das Bandeiras, foi relatado pelo morador que o seu relógio de água começou a apresentar vazamentos significativos bem como o disparo do ponteiro do medidor.

Tal situação tem gerado apreensão ao mesmo, pois indica um consumo anormalmente elevado acarretando um aumento significativo no valor da conta de água, o que agrava ainda mais a situação e prejudica seu orçamento familiar.

Portanto, solicito que a Sabesp realize uma análise detalhada da situação, investigando as causas do vazamento e realizando o reparo no relógio do morador mencionado.

Diante do exposto,

R E Q U E I R O, nos termos regimentais, oficie-se à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp solicitando medidas imediatas para reparar o vazamento e restabelecer o funcionamento adequado do medidor de água do endereço acima citado.

SALA MARTIM AFONSO DE SOUSA

Em 15 de fevereiro de 2024.

DERCINHO NEGÃO DO CAMINHÃO