



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

INDICAÇÃO Nº 1328/2024

INDICO, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, ao Senhor Prefeito Municipal, o serviço de hidrojateamento e troca de manilhas localizadas na Rua Paraguassú, principalmente em frente ao número 98, no Jóquei Clube.

JUSTIFICATIVA

O bueiro central localizado na Rua Paraguassú, na altura do número 98, vem apresentando problemas de vazamento constantes. Por meio do protocolo 2024/10615458, a Sabesp verificou o local e informou se tratar de problema de caráter municipal, relacionado a troca de manilhas. Dessa forma, solicitamos que sejam realizados serviços de hidrojateamento e posteriormente troca das manilhas, a fim de sanar o problema de vazamento e acúmulo de água pela via.

SALA MARTIM AFONSO DE SOUSA

São Vicente, 18 de abril de 2024.


HIGOR FERREIRA
Vereador


À PREFEITURA
São Vicente, / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

