



INDICAÇÃO Nº 2114 /2023

INDICO, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, ao Senhor Prefeito Municipal, **providências para que seja feito serviço de tapa buracos na Rua Álvaro Trevisan em frente ao número 51 no bairro Nova São Vicente.**

JUSTIFICATIVA

Tenho recebido diversas reclamações de moradores, quanto ao péssimo estado de conservação em que se encontra o asfalto em frente ao número 51 da Rua Álvaro Trevisan, que apresenta grande quantidade de buracos nessa localização.

SALA MARTIM AFONSO DE SOUSA

São Vicente, 14 de setembro de 2023

Joseval Rodrigues Bezerra (Jabá)

Vereador

À PREFEITURA
São Vicente, 14/9/23



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade



Rua Álvaro Trevisan 51 – Nova São Vicente

