



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

*Cidade Monumento da História Pátria*

*Cellula Mater da Nacionalidade*

### INDICAÇÃO Nº 1438/2025

**INDICO**, nos termos do artigo 150 do regimento interno, ao Senhor Prefeito Municipal, serviço de troca de tampa de bueiro na Rua Cuiabá, nº 1074, na Vila Fátima.

### JUSTIFICATIVA

Fomos procurados por diversos municípios que solicitam serviço de troca de tampa de bueiro na Rua Cuiabá, nº 1074, na Vila Fátima, tendo em vista que a tampa do referido local está quebrada, contribuindo para alagamentos e risco de acidentes às pessoas que transitam e residem nas proximidades daquela via pública.

SALA MARTIM AFONSO DE SOUZA.

São Vicente, 29 de março de 2025.

a) PROFESSOR NANDO

À PREFEITURA  
São Vicente, / /