



## **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

*Cidade Monumento da História Pátria*

*Cellula Mater da Nacionalidade*

### **INDICAÇÃO N.º 2533/2025**

**INDICO** ao Sr. Prefeito Municipal, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, serviço de instalação da tampa de bueiro na Avenida Martins Fontes, defronte ao número 1476, no Bairro Beira Mar.

#### **JUSTIFICATIVA**

Fui procurado por moradores da Avenida Martins Fontes, no Bairro Beira Mar, que solicitam o serviço de instalação da tampa de bueiro no endereço mencionado, defronte ao número 1476.

Tal situação tem prejudicado os moradores, pois a tampa do bueiro encontra-se quebrada, com isso os moradores vêm sofrendo alguns acidentes, alguns graves e convivendo com a infestação de insetos e aumentando a proliferação de ratos causando medo a população devido ao risco de leptospirose e outras doenças.

SALA MARTIM AFONSO DE SOUSA

São Vicente, 29 de Outubro de 2025.

**Dr. José Eduardo Doca**  
**Vereador**