



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

INDICAÇÃO N.º 57 /2026

INDICO, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, ao Senhor Prefeito Municipal, o serviço de limpeza e capinação da guia das calçadas e desobstrução de bueiro na Rua José Gomes Henrique, antiga rua 19, altura do nº 271, no bairro Gleba II.

JUSTIFICATIVA

Segundo relatos de moradores, o bueiro encontra-se entupido, provocando acúmulo de água e escoamento ineficiente, o que pode gerar alagamentos e transtornos à população, especialmente em dias de chuva intensa.

Além disso, a guia das calçadas encontra-se com mato alto necessitando de limpeza e capinação. A limpeza e a capinação de guias e calçadas são essenciais para a segurança, saúde pública e manutenção da infraestrutura urbana

Sendo assim, solicita-se à secretaria responsável que envie equipe técnica ao local com urgência para a realização da limpeza e desobstrução com equipamento de hidrojato, restabelecendo a drenagem adequada da via e realização e capinação de guias de calçadas.

SALA MARTIM AFONSO DE SOUSA

São Vicente, 4 de fevereiro de 2026.

MARCOS VINÍCIUS - COCÃO

Vereador

À PREFEITURA
São Vicente, / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

